

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС
России по Свердловской области

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Талицкого городского округа,
Тугулымского городского округа

(наименование органа государственного надзора)

Свердловская область, г.Талица, ул.Заводская, 13 «б», р.п.Тугулым, ул.Федюнинского, д.1, тел.
8(34371)2-45-20; 8(34367)21168, E-mail: tond-talitsa@mail.ru

Предписание № 43/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара**

*Муниципальному казенному общеобразовательному
учреждению «Троицкая средняя общеобразовательная школа № 50»*

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора по

пожарному надзору *Зайкова Д.В.*

*Отдела надзорной деятельности и профи-
лактической работы Талицкого городского
округа, Тугулымского городского округа*

№ 43

(наименование органа ГПН)

от « 26 » мая 2020 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч 00 мин.

« 01 » июня 2020 г. по 10 ч 30 мин. « 27 » июля 2020 г.

проведена проверка

*инспектором отдела НД и ПР Талицкого ГО, Тугулымского ГО
Бакиным Станиславом Юрьевичем*

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

МКОУ «Троицкая СОШ № 50»

Свердловская область, Талицкий район, п.Троицкий, ул.Комарова, 21

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с ИО директора МКОУ «Троицкая СОШ № 50» Козинцева Н.В.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № Предписания | Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены | Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|---------------|--|--|--|--|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1 | <p>Изменен, без проведения в установленном законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности и законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности порядке экспертизы проектной документации, предусмотренный документацией класс функциональной пожарной опасности части здания. В части здания, которая по документам проходит, как интернат (Ф 1.1), проведен ремонт (реконструкция) под размещение учебных помещений (Ф 4.1)</p> <p>Провести в установленном законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности и законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности порядке экспертизу проектной документации, на измененный предусмотренный документацией класс функциональной пожарной опасности части здания. В части здания, которая по документам проходит, как интернат (Ф 1.1), под размещение учебных помещений (Ф 4.1)</p> | <p>п.п. «о» п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012г.; ч. 2 ст. 36 Федерального закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; ст. 6.1, ст. 28, ст. 32, ч. 3, ст. 80 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.6 Свода правил СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»</p> | 15.10.2020 | |
| 2 | <p>При эксплуатации эвакуационных выходов не соблюдаются требования нормативных документов по пожарной безопасности .В части здания, где проведен ремонт (реконструкция), ширина дверей выходов из учебных помещений составляет 0,76м., при необходимой при расчетном числе учащихся более 15 человек не менее</p> | <p>ст.6 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 1.13130.2009 п.8.2.3</p> | 15.10.2020 | |

| | | | | |
|---|--|--|------------|--|
| | <p>0,9м, до 15 человек- не менее 0,8м.</p> <p>В части здания, где проведен ремонт (реконструкция), ширину дверей выходов из учебных помещений выполнить в соответствии с требованиями, при необходимой при расчетном числе учащихся более 15 человек не менее 0,9м, до 15 человек- не менее 0,8м.</p> | | | |
| 3 | <p>При эксплуатации путей эвакуации не соблюдаются требования нормативных документов по пожарной безопасности. В части здания, где проведен ремонт (реконструкция) ширина горизонтальных участков путей эвакуации (ширина коридоров) составляет 1,36м., однако при двухстороннем расположении дверей, открывающихся из помещений с сторону коридора, ширина уменьшается на ширину полотна. Соответственно при уменьшении данного параметра на ширину полотна (80см), ширина горизонтального участка будет 0,56м., что не соответствует требованиям пожарной безопасности по ширине в минимум 1,2м.</p> <p>В части здания, где проведен ремонт (реконструкция) ширину горизонтальных участков путей эвакуации (ширина коридоров) с учетом двухстороннего расположения дверей, открывающихся из помещений с сторону коридора, ширину горизонтального участка выполнить в соответствии с требованиями пожарной безопасности по ширине минимум 1,2м.</p> | <p>ст. 6 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 1.13130.2009 абз.3 п.4.3.3, п.8.1.13</p> | 15.10.2020 | |
| 4 | <p>При эксплуатации эвакуационных выходов не соблюда-</p> | <p>ст.6 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Техни-</p> | 15.10.2020 | |

| | | | | |
|---|---|--|------------|--|
| | <p>ются требования нормативных документов по пожарной безопасности. Ширина эвакуационных выходов из части здания, где проведен ремонт (реконструкция), наружу составляет 76,5м. при минимальной ширине для зданий с массовым пребыванием людей минимум 1,2м</p> <p>Ширину эвакуационных выходов из части здания, где проведен ремонт (реконструкция), наружу выполнить не менее 1,2м</p> | <p>ческий регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 1.13130.2009 п.8.1.12</p> | | |
| 5 | <p>При эксплуатации путей эвакуации и эвакуационных выходов не соблюдаются требования нормативных документов по пожарной безопасности. В части здания, где проведен ремонт (реконструкция), ширина эвакуационного выхода из коридора в лестничную клетку составляет 0,66м., при необходимой минимальной ширине 1,2м</p> <p>В части здания, где проведен ремонт (реконструкция), ширину эвакуационного выхода из коридора в лестничную клетку выполнить не менее 1,2м.</p> | <p>ст. 6 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 1.13130.2009 п.8.1.5</p> | 15.10.2020 | |
| 6 | <p>При эксплуатации путей эвакуации не соблюдаются требования нормативных документов по пожарной безопасности. Коридоры на первом и втором этажах, длиной более 60 м., не разделены противопожарными перегородками 2-го типа на участки, длина не должна превышать 60 м.</p> <p>Коридор на первом и втором этажах, длиной более 60 м., разделить противопожарными перегородками 2-го типа</p> | <p>ст.46 ФЗ-184 «О техническом регулировании» СНиП 21-01-97* п.6.26*; СП 1.13130.2009 п.4.3.3, п.8.1.27</p> | 15.10.2020 | |

46
перегородки

| | | | | |
|---|--|---|------------|--|
| | на участки, длина не превышающей 60 м. | | | |
| 7 | <p>Заполнение проемов в стенах, отделяющих помещения помещений различных классов по функциональной пожарной опасности (склады, кладовые, лаборантские, книгохранилище, архив, мастерские и т.д.), не соответствует требуемому пределу огнестойкости EI30 (отсутствуют противопожарные двери, а установлены простые деревянные двери)</p> <p>Заполнение проемов в стенах, отделяющих помещения помещений различных классов по функциональной пожарной опасности (склады, кладовые, лаборантские, книгохранилище, архив, мастерские и т.д.), выполнить в соответствии требуемому пределу огнестойкости EI30.</p> | ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», п.7.4, 7.18, 5.14* табл.2 СНИП 21-01-97 | 15.10.2020 | |
| 8 | <p>В конструкции подвесного потолка в коридорах основного здания школы использованы горючие материалы.</p> <p>Демонтировать в конструкции подвесного потолка в коридорах основного здания школы используемые горючие материалы.</p> | ст. 6 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» СП 1.13130.2009 п.4.3.2; СНИП 21-01-97* п.6.25* | 15.10.2020 | |
| 9 | <p>При эксплуатации эвакуационных выходов не соблюдаются требования нормативных документов по пожарной безопасности, в части отсутствия эвакуационного освещения в здании школы</p> <p>Выполнить эвакуационное освещение в здании школы</p> | Правила противопожарного режима в Российской Федерации (ПП РФ от 25.04.2012 № 390) п.33, п.43; п.4.3.1 Свод правил «СП 1.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», п. 7.74 СНИП 23-05-95 «Естественное и ис- | 15.10.2020 | |

| | | | | |
|--|--|-----------------------------|--|--|
| | | кусственное освеще- ние» | | |
|--|--|-----------------------------|--|--|

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в октябре 2020 г.

(квартал, месяц).

Инспектор ОНД и ПР Талицкого ГО, Тугулымского ГО
УНД и ПР ГУ МЧС России по СО старший лейтенант
внутренней службы Бакин Станислав Юрьевич
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

(подпись)

«27» июля 2020

Предписание для исполнения получил:



(подпись)

ИО директора МКОУ «Троицкая СОШ № 50»
Козинцева Н.В.

(должность, фамилия, инициалы)

«27» июля 2020 г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефон доверия: ДНД МЧС России (495) 449-99-99

ГУ МЧС России по Свердловской области (343) 262-99-99.